

1.2 SCHEMA DE MONTAGE DE LA MACHINE

Note: Au cours de la phase de vente, conformément à la commande, le schéma de montage global de l'installation est remis pour acceptation au Client final.





Fig. 2



1.3 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type de machine: alimentateur de tubes pour encartonneuse horizontale P100

Vitesse de production: maxi 50/min

Fonctionnement: électrique / mécanique / / Pneumatique

Puissance installée: comprise dans le total de la machine base

Tension d'alimentation: comprise dans le total de la machine base

Poids: 700 Kg.

Niveau de bruit: 78 db

