

DATI TECNICI

Macchina	MS300A
Funzionamento	elettromeccanico
Gestione	elettronica
Operatori richiesti	1
Tensione/frequenza	vedi schema elettr.
Potenza installata	vedi schema elettr.
Pressione aria richiesta	6 bar
Consumo aria	vedi schema pneum.
Velocità massima	30 /1'
Dimensioni d'ingombro	vedi lay-out
Massa macchina	Kg. 1000
Condizioni ambientali:	
• temperatura	+5 ÷ +40 °C
• umidità relativa max.	70 %

Carico distribuito sui punti di appoggio

Il peso della macchina viene scaricato a terra dai piedi. Verificare che il piano di appoggio nei pressi dei piedi sia adeguatamente dimensionato per supportarne il carico

DONNEES TECHNIQUES

<i>Machine</i>	<i>MS300A</i>
<i>Fonctionnement</i>	<i>électromécanique</i>
<i>Gestion</i>	<i>électronique</i>
<i>Nombre d'opérateurs nécessaire</i>	<i>1</i>
<i>Tension/Fréquence</i>	<i>voir schéma électrique</i>
<i>Puissance installée</i>	<i>voir schéma électrique</i>
<i>Pression d'air requise</i>	<i>6 bars</i>
<i>Consommation d'air</i>	<i>voir schéma pneumatique</i>
<i>Vitesse maxi.</i>	<i>30 /1'</i>
<i>Dimensions d'encombrement</i>	<i>voir plan d'installation</i>
<i>Masse de la machine</i>	<i>Kg. 1000</i>
<i>Conditions ambiantes</i>	
<i>• Température</i>	<i>+5 ÷ +40 °C</i>
<i>• Humidité relative max.</i>	<i>70%</i>

Charge repartie sur les points d'appui

Le poids global de la machine porte sur les pattes, qui reposent à leur tours sur le sol. S'assurer donc que la surface d'appui à proximité des pattes a une solidité adéquate à supporter cette charge.

